

# Dokumentace kontrol stavby

v prostředí AyMINE® Business Edition

## Úkoly definují,

### co a jak kontrolovat

a kdo to má na starosti


Kroky

- kontrola stěrky: proměření výšky
- vizuální kontrola proschnutí + fotodokumentace
- kontrola + fotodokumentace parozábrany
- kontrola + fotodokumentace roznášecí vrstvy
- kontrola + fotodokumentace dilatační mezery
- kontrola + fotodokumentace linolea

## Úkoly evidují průběh kontrol

### Fotodokumentace

detail úkolu > záložka Soubory > Přidat fotku



Tlačítko Poloha uloží polohu zařízení v okamžiku focení

## Problémy

### Rychlá fotodokumentace

Hlavní stůl > přihrádka Problémy > tlačítko Nová fotka



### Výkaz práce

detail úkolu > záložka Aktivity > tlačítko Nová

### Další dokumenty či poznámky

detail úkolu > záložka Soubory

detail úkolu > záložka Kroky

## Přehled o provedných kontrolách a zjištěných problémech

### Seznam problémů / úkolů

Hlavní stůl >

> přihrádka Problémy / Úkoly >

> tlačítko Seznam

Název # : 3	Anotace	Nahlásil
Nová pobočka		
Nedostatečná dilatační spára	Dilatační spára v sále u vnější stěny nespĺňuje pokyny k pokládce dané výrobcem	Oliver Pícha
Poloha vypínače	Nesprávná poloha vypínače hlavního světla	Jana Hrubá

### Fotodokumentace

Detail problému / úkolu > záložka Soubory

Průkazná evidence kdo a kde zdokumentoval

Kontrola podlahy

Aktivity (2)	Název	Stručný popis	Metadata
	Samuel202421115845	Stěrka 1	Mapa user: Sumo latitude: 50.0892863 longitude: 14.373833
	Samuel202421115917	Stěrka 2	Mapa user: Sumo latitude: 50.0892863 longitude: 14.373833

